

Électrovanne pour vide élevé

Normalement fermé

Pression d'utilisation minimale

1 x 10⁻⁶^{*1} Pa(abs)

*1 Côté OUT

Fuite

Interne

1.3 x 10⁻⁹ Pa·m³/s

Externe

1.3 x 10⁻¹¹ Pa·m³/s

Consommation électrique

Max.

25 % de réduction

Taille	XSA [W]	Modèle précédent [W]
XSA1	4.5	6
XSA2	7	8
XSA3	10.5	11.5

Masse

Max.

18 %^{*1} plus léger

*1 XSA2-3²




Applications

Fabrication de cellules photovoltaïques



Fabrication de semi-conducteurs



Fabrication de LCD



Secteur médical



Alimentaire



Contre-pression admissible


0.5 MPa(G)^{*1}

*1 XSA1-12 (Reportez-vous aux caractéristiques de la page 3.)

Produite entièrement en salle blanche

Nettoyée, assemblée et inspectée dans un environnement de classe 100, et scellé en double emballage.

Processus de fabrication



Nouveau

Taraudage (Rc, NPT) ajouté



Série XSA



*1 Excepté fil noyé/AC

SMC

CAT.EUS140-7B-FR

Test d'inflammabilité selon la norme UL94V-0

Consommation électrique :

* DC/Classe B

4.5 W (taille 1)

7 W (taille 2)


10.5 W (taille 3)

Connexion électrique

	DC	AC
Fil noyé	●	
Connecteur DIN	●	●
Bornier	●	●
Bornier	●	●
Connecteur plat	●	

Tension nominale

AC	100 V, 200 V, 110 V, 220 V, 240 V, 48 V, 24 V, 230 V
DC	24 V, 12 V



Génération de particules réduite

La génération de particules est réduite lors du déplacement du noyau plongeur dans le fourreau-guide.

Performance d'étanchéité améliorée

Étanchéité renforcée grâce à un ressort plus fort! Fuite (interne) : $1.3 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

Température de fluide 5 à 60°C

2 types de raccords et taraudages disponibles



Raccord à joint encastré



Raccord à compression



Taraudage (Rc, NPT)

Variantes

Raccord à joint encastré	Modèle	Diamètre de l'orifice				Raccord/Orifice (pouces)		Pression d'utilisation min. Pa(abs)	Fuite Pa·m³/s	
		Ø 2	Ø 3	Ø 4.5	Ø 6	1/4	3/8		Interne	Externe
XSA1	●	●	—	—	—	●	—	1×10^{-6}	1.3×10^{-9}	1.3×10^{-11}
XSA2	—	—	●	●	●	●	●			
XSA3	—	—	—	●	●	●	●			

Taraudage (Rc, NPT)	Modèle	Diamètre de l'orifice				Taraudage (Rc, NPT)			Pression d'utilisation min. Pa(abs)	Fuite Pa·m³/s	
		Ø 2	Ø 3	Ø 4.5	Ø 6	1/8	1/4	3/8		Interne	Externe
XSA1	●	●	—	—	—	●	—	—	1×10^{-6}	1.3×10^{-9}	1.3×10^{-11}
XSA2	—	—	●	●	—	—	●	—			
XSA3	—	—	—	●	●	—	—	●			



Raccord à joint encastré



Raccord à compression



Taraudage (Rc, NPT)

Électrovanne pour vide élevé

Normalement fermé

Série XSA




*1 Excepté fil noyé/AC

Pour passer commande

Raccord à joint encastré
Raccord à compression

XSA 1 - 1 2 S - 5 G 2 -



Taraudage

XSA 1 - 1 1 P - 5 G 2

• Taille de l'électrovanne • Diamètre de l'orifice • Taille de raccord
Raccord à joint encastré / Raccord à compression

1	Taille 1	1	O 2	2	1/4
		2	O 3		

2	Taille 2	2	O 3	2	1/4
		3	O 4.5	3	3/8
		4	O 6		

3	Taille 3	3	O 4.5	2	1/4
		4	O 6	3	3/8

1	Taille 1	1	O 2	1	1/8
		2	O 3		

2	Taille 2	2	O 3	2	1/4
		3	O 4.5		

3	Taille 3	3	O 4.5	3	3/8
		4	O 6		

Type de raccord

Raccord à joint encastré / Raccord à compression

V	Raccord à joint encastré
S	Raccord à compression

Taraudage

P	Taraudage Rc
N	Taraudage NPT

Tension

1	100 V AC
2	200 V AC
3	110 V AC
4	220 V AC
5	24 V DC
6	12 V DC
7	240 V AC
8	48 V AC
B	24 V AC
J	230 V AC

Tableau : Réf. de l'entretoise

(Compatible avec le raccord à joint encastré / raccord à compression)

Modèle	Réf.
XSA1	XSA1R-8-1
XSA2	XSA2R-8-1
XSA3	

Connexion électrique

	DC	AC
G	Fil noyé	● —
GS	Fil noyé (Avec protection de circuit)	● ● *1
D	Connecteur DIN (Avec protection de circuit)	● ●
DL	Connecteur DIN avec LED (Avec protection de circuit)	● ●
DO	Connecteur DIN sans connecteur (Avec protection de circuit)	● ●
T	Bornier (Avec protection de circuit)	● ●
TL	Bornier avec LED (Avec protection de circuit)	● ●
C	Bornier (Avec protection de circuit)	● ●
F	Connecteur plat	● —

*1 Non conforme CE

Pour l'option spéciale ci-dessous, reportez-vous à la page 7.

Sens de connexion électrique spéciale

Série XSA

Caractéristiques

Modèle	XSA1-1 ¹	XSA1-2 ¹	XSA2-22	XSA2-32	XSA2-43 ^{*3}	XSA3-3 ²	XSA3-43
Action				Normalement fermé			
Fluide				Air, gaz neutre			
Diamètre de passage mmØ	2	3		4.5	6	4.5	6
Pression d'épreuve Mpa (G:Pression manométrique)				1.5			
Pression d'utilisation minimale Pa(abs)/côté OUT				1 x 10 ⁻⁶			
Pression d'utilisation max. MPa (G:Pression manométrique)/côté IN				1.0			
Différentiel de pression d'utilisation max. MPa ^{*1}	0.8	0.3	1.0	0.3	0.1	0.8	0.3
Contre-pression admissible MPa (G:Pression manométrique) ^{*2}	0.5	0.25	0.4	0.2	0.05	0.2	0.15
Fuite Pa·m ³ /s ^{*4}	Interne			1.3 x 10 ⁻⁹			
	Externe			1.3 x 10 ⁻¹¹			
Système de raccordement				Raccord à joint encastré / Raccord à compression / Taraudage (Rc, NPT)			
Taille de raccordement	Raccord à joint encastré (pouces)		1/4		3/8	1/4	3/8
	Raccord à compression (pouces)						
	Taraudage (Rc, NPT)	1/8	1/4	—		3/8	
Température ambiante et température du fluide °C				5 à 60			
Tension nominale ^{*5}			100/110/200/220/230/240/24/48 V AC	12/24 V DC			
Consommation électrique W ^{*6}	DC	4.5		7		10.5	
Alimentation apparente VA ^{*6}	AC	7		9.5		12	
Augmentation de la température de la bobine °C ^{*7}	DC	50		55		65	
	AC	60		70		70	
Variation de tension admissible				±10 % max. de la tension nominale			
Tension de fuite admissible	DC			2 % max. de la tension nominale			
	AC			5 % max. de la tension nominale			
Type d'isolation de la bobine				Classe B			
Masse kg ^{*8}	Raccord à joint encastré	0.28	0.41	0.42	0.53	0.62	
	Raccord à compression	0.28	0.41	0.42	0.53	0.55	
	Taraudage (Rc, NPT)	0.33	0.53	—	0.74	0.74	

*1 Le différentiel de pression d'utilisation indique la différence entre l'orifice 1 (côté haute pression) et l'orifice 2 (côté basse pression).

Exemple) Dans le cas de 0.3 MPa, l'orifice 2 est un vide (1 Torr max.), tandis que l'orifice 1 peut être pressurisé à 0.2 MPa (G:Pression manométrique).

*2 La contre-pression admissible indique la pression qui peut être appliquée depuis l'orifice 2 lorsque l'orifice 1 est à pression atmosphérique.

*3 Raccord à joint encastré / Raccord à compression uniquement

*4 Fuite lorsque la température ambiante est à 20 °C et qu'il y a une pression différentielle de 0.1 Mpa. La perméabilité de gaz n'est pas incluse.

*5 Le type AC est équipé d'un redresseur.

*6 Consommation électrique/Alimentation apparente : Les valeurs correspondent à une température ambiante de 20 °C et à la tension nominale appliquée. (Variation : ±10 %)

*7 Les valeurs correspondent à une température ambiante de 20 °C et à la tension nominale appliquée. La valeur dépend de l'environnement ambiant. À fins de référence.

*8 Indique un cas de modèle à fil noyé.

Caractéristiques du débit


Raccord à joint encastré / Raccord à compression

	XSA1-12	XSA1-22	XSA2-22	XSA2-32	XSA2-43	XSA3-32	XSA3-43
Caractéristiques du débit	C[dm ³ /(s·bar)]	0.55	1.07	1.07	1.51	2.78	1.54
	b	0.41	0.36	0.34	0.24	0.21	0.24

Taraudage (Rc, NPT)

	XSA1-11	XSA1-21	XSA2-22	XSA2-32	XSA3-33	XSA3-43
Caractéristiques du débit	C[dm ³ /(s·bar)]	0.54	1.14	1.14	2.23	2.37
	b	0.36	0.39	0.42	0.38	0.40

Construction/fonctionnement



Nomenclature

N°	Description	Matière
1	Bobine	Cu + Fe + Résine
2	Noyau	Fe
3	Fourreau-guide	Acier inoxydable
4	Rectifieur (En PET pour absorber le magnétisme résiduel)	PET
5	Plongeur	Caoutchouc fluoré, acier inoxydable, résine (PPS)
6	Ressort	Acier inoxydable
7	Corps	Acier inoxydable
8	Joint torique	FKM
9	Entretoise	Al

[Light gray square]: Pièces en contact avec du gaz

<Option>

⑨ Une entretoise est utilisée pour surélever le produit lors d'un montage sur une surface plane.

<Fonctionnement>


En activant l'électrovanne ①, l'ensemble plongeur ⑤ dépasse la force composite, composée de la force agissant sur le clapet due à la pression différentielle et à la force de réaction du ressort ⑥, et est attiré par le noyau, ② ouvrant le clapet.

Lors de l'activation de l'électrovanne ① s'arrête, l'ensemble plongeur ⑤ est éloigné du noyau ② par la force de réaction du ressort ⑥, fermant le clapet.


Série XSA

Dimensions: Raccord à joint encastré, raccord à compression


Fil noyé: G




Fil noyé: GS




Bornier : C




Cosse câble plat: F



Connecteur DIN : D



Bornier : T



Dimensions


Modèle	A	B	Bs	C	D	E	F	L	M	P [pouce]	Fil noyé: G		Fil noyé: GS		Bornier : C		Cosse câble plat: F		Connecteur DIN : D		Borne : T			
											G	H	G	H	G	H	G	H	J	G	H	J		
XSA1-□2S	22	55	24	63	30	8.5	20	3	8	1/4	27	53.5	30	40	47.5	47.5	23	53.5	64.5	45.5	52.5	99.5	47.5	68.5
XSA1-□2V		50	—																					
XSA2-□2S	25	63	31.5	73.5	35	11.5	22	5	10	1/4	29.5	63	32.5	49.5	50	57	25.5	63	67	55	55	102	57	71
		56	—								29.5	63	32.5	49.5	50	57	25.5	63	67	55	55	102	57	71
		64.5	31							3/8	32	67.5	54	61.5	52.5	28	67.5	69.5	59.5	59.5	57.5	104.5	61.5	73.5
		67	—								32	67.5	54	61.5	52.5	28	67.5	69.5	59.5	59.5	57.5	104.5	61.5	73.5
		63	31.5							1/4	35	58.5	66	72	66	72	66	72	66	64	64	66	66	66
		56	—								35	58.5	66	72	66	72	66	72	66	64	64	66	66	66
XSA3-43S		64.5	31																					
XSA3-43V		67	—																					
XSA3-32S		63	31.5																					
XSA3-32V		56	—																					
XSA3-43S		64.5	31																					
XSA3-43V		67	—																					
XSA1-□2S		55	24																					
XSA1-□2V		50	—																					
XSA2-□2S		63	31.5																					
XSA2-□2V		56	—																					
XSA2-43S		64.5	31																					
XSA2-43V		67	—																					
XSA3-32S		63	31.5																					
XSA3-32V		56	—																					
XSA3-43S		64.5	31																					
XSA3-43V		67	—																					

**Électrovanne pour vide élevé
Normalement fermé Série XSA**






Dimensions: Taraudage (Rc, NPT)


Fil noyé: G




Modèle taraudage





Fil noyé: GS




Bornier : C




Cosse Faston : F



Connecteur DIN : D



Bornier : T



Dimensions

Modèle	A	B	C	D	E	F	M	P	Q	Fil noyé: G	Fil noyé: GS	Bornier : C	Cosse câble plat : F	Connecteur DIN : D	Borne : T	[mm]		
										G	H	G	H	G	H	J		
XSA1-□1P(N)	30	30	66	30	11	20	8	1/8	O 19	27	56.5	30	43	47.5	50.5	23	56.5 64.5 48.5 52.5 99.5 50.5 68.5	
XSA2-□2P(N)	36	36	79	35	14	22	10	1/4	O 24	29.5	68.5	32.5	55	50	62.5	25.5	68.5 67	60.5 55 102 62.5 71
XSA3-□3P(N)	40	40	88	40	16.5	24.5		3/8	O 29	32	77.5	35	64	52.5	71.5	28	77.5 69.5 69.5 57.5 104.5 71.5 73.5	

Série XSA

Option spéciale/Pièces de rechange

Option spéciale






Sens de connexion électrique spéciale

XSA **1 - 1 2 S - 5 G 2 -**


Entrez la référence standard.

Sens de connexion électrique spéciale

Symbol	Direction de la connexion électrique
A	90° 
B	180° 
C	270° 

Pièces de rechange

• Réf. du connecteur DIN



<Pour bobine de classe B>

Option électrique	Tension nominale	Réf. du connecteur
Aucun	24 V cc	
	12 V cc	
	100 V ca	
	110 V ca	
	200 V ca	
	220 V ca	
	230 V ca	
	240 V ca	
	24 V ca	
	48 V ca	
Avec visualisation	24 V cc	GDM2A-L5
	12 V cc	GDM2A-L6
	100 V ca	GDM2A-L1
	110 V ca	GDM2A-L1
	200 V ca	GDM2A-L2
	220 V ca	GDM2A-L2
	230 V ca	GDM2A-L2
	240 V ca	GDM2A-L2
	24 V ca	GDM2A-L5
	48 V ca	GDM2A-L15

* Sélectionnez un connecteur DIN pertinent approprié à la classe d'isolation de la bobine.

• Réf. du joint pour connecteur DIN

VCW20-1-29-1

(pour bobine de classe B)

• Câblage de connexion pour cosse Faston (2 pcs)

VX021S-1-16FB



Série XSA

Précautions spécifiques au produit 1

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page annexe pour connaître les consignes de sécurité. Pour connaître les précautions communes, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site Internet de SMC, <http://www.smc.eu>.

Conception

⚠ Attention

1. Ne peut être utilisé comme vanne d'arrêt d'urgence, etc.

L'électrovanne présenté dans ce catalogue n'est pas conçue pour des applications de sécurité telles qu'une vanne d'arrêt d'urgence. Si les électroannes sont utilisées dans ce type de systèmes, d'autres mesures de sécurité fiables sont à adopter également.

2. Longues périodes d'activation continue

La bobine génère de la chaleur en cas d'activation continue. C'est pourquoi elle ne doit pas être utilisée dans un récipient très fermé. Installez-la dans un espace bien ventilé. De plus, ne touchez pas la bobine pendant son fonctionnement ni juste après sa mise en service.

Sélection

⚠ Attention

1. Fluide

1) Type de fluide

Avant d'utiliser un fluide, vérifiez qu'il est compatible avec les matériaux de chaque modèle en vous référant à la liste des fluides du catalogue. (Reportez-vous à la nomenclature en page 4.)

2. Qualité du fluide

<Air>

1) Utilisez de l'air propre.

N'utilisez pas d'air comprimé chargé en produits chimiques, en huiles synthétiques, en sel ou en gaz corrosifs, etc., car il peut entraîner des dysfonctionnements.

2) Installez un filtre à air, si nécessaire.

Installez un filtre à air près de l'électrovanne, en amont. Un degré de filtration de 5 µm max. doit être sélectionné.

3) Installez un sécheur ou un échangeur AIR/AIR, si nécessaire.

L'air comprimé contenant trop de condensats peut entraîner un dysfonctionnement de l'électrovanne et des autres équipements pneumatiques. Pour éviter ce problème, installez un sécheur d'air ou un échangeur AIR/AIR, etc.

4) Si une poussière de carbone excessive est générée, éliminez-la en installant des filtres microniques en amont du distributeur.

Si de la poussière de carbone est générée de manière excessive par le compresseur, il est probable qu'elle se colle à l'intérieur de l'électrovanne et qu'elle entraîne un dysfonctionnement.

Contactez SMC pour plus de détails sur la qualité de l'air comprimé.

<Vide>

Sens de raccordement du vide : Connectez la tuyauterie afin que la pression du côté secondaire soit plus faible.

Évitez l'introduction de corps étrangers.

3. Environnement ambiant

Utilisez le produit dans la plage de température admissible. Vérifiez la compatibilité entre les matériaux de composition du produit et la température ambiante. Assurez-vous que le fluide ne touche pas la surface externe du produit.

Sélection

⚠ Attention


4. Remèdes contre l'électricité statique

Prenez des mesures contre l'électricité statique que certains fluides peuvent générer.

⚠ Précaution

1. Courant de fuite

Lorsque vous utilisez une résistance en parallèle avec un élément de commutation et que vous utilisez un élément C-R (protection de circuit) pour protéger l'élément de commutation, le courant de fuite circule dans la résistance, l'élément C-R, etc., et risque d'empêcher le distributeur de s'éteindre.



Bobine CA : 5% max de la tension nominale
Bobine CC : 2% max de la tension nominale

Montage

⚠ Attention

1. Arrêtez l'équipement si les fuites d'air augmentent ou si l'équipement ne fonctionne pas correctement.

Après le montage, assurez-vous qu'il a été réalisé correctement en réalisant un test de fonctionnement adéquat.

2. N'appliquez pas de force externe sur la bobine.

Après le serrage, appliquez une clé ou un autre outil sur l'extérieur des pièces de connexion de la tuyauterie.

3. L'électrovanne peut être montée dans toutes les directions, mais la direction de montage recommandée de la bobine se fait vers le haut.

Le montage d'une électrovanne avec sa bobine vers le bas favorise l'adhésion des corps étrangers présents dans le liquide sur la pièce centrale en acier et provoque des dysfonctionnements. En particulier pour un contrôle strict des fuites, la bobine doit être positionnée vers le haut.

4. Ne chauffez pas la bobine avec un isolant thermique, etc.

Utilisez des bandes isolantes, réchauffeurs, etc., pour éviter le gel seulement sur les raccordements et le corps. Ils risquent de brûler la bobine.

5. Évitez les sources de vibration ou réglez le bras du corps sur la longueur minimum afin d'empêcher la résonance.

6. Peinture et revêtement

Les mises en garde ou caractéristiques imprimées ou fixées sur le produit ne doivent pas être effacées, éliminées ou recouvertes.



Série XSA

Précautions spécifiques au produit 2

Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits. Reportez-vous à la couverture arrière pour les consignes de sécurité. Pour connaître les précautions communes, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site Internet de SMC, <http://www.smc.eu>.

Raccordement

⚠ Précaution

- 1. Préparations préliminaires au raccordement**
Avant le montage, nettoyez la surface d'étanchéité avec de l'éthanol, etc.
- 2. Évitez de brancher les lignes de terre au raccordement pour empêcher la corrosion du système.**
- 3. Serrage**

Serrez le raccord ou le taraudage suivant les indications suivantes.
Après le serrage, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite provenant du raccord.

Serrage des raccords

Raccord à joint encastré	1/8 de tour après serrage à la main
Raccord à compression	1 1/4 de tour après serrage à la main

Serrage du taraudage

NPT, Rc 1/8	7 à 9 N·m
NPT, Rc 1/4	12 à 14 N·m
NPT, Rc 3/8	22 à 24 N·m

4. Raccordement des tuyaux aux produits

Évitez toute erreur concernant l'orifice d'alimentation lors du raccordement des tuyaux à un produit.

Câblage

⚠ Attention

- 1. L'électrovanne est un produit électrique. Pour votre sécurité, installez un fusible et un disjoncteur adapté avant de l'utiliser.**

En cas d'utilisation de plusieurs électrovannes, il ne suffit pas d'installer un seul fusible du côté de l'entrée. Afin d'assurer la sécurité des dispositifs, choisissez et installez un fusible pour chaque circuit.

⚠ Précaution

- 1. En règle générale, utilisez un fil électrique avec une section transversale de 0.5 à 1.25 mm² pour le câblage.**
Par ailleurs, ne soumettez pas les câbles à une force trop importante.
- 2. Utilisez des circuits électriques qui ne génèrent aucune vibration au niveau des contacts.**
- 3. Utilisez une tension équivalente à ±10 % de la tension nominale. Dans le cas d'une alimentation DC où l'importance réside dans la réponse, restez à environ ±5 % de la valeur nominale. La chute de tension correspond à la valeur dans la section du câble raccordant la bobine.**
- 4. Si une surtension de la bobine affecte le circuit électrique, installez une protection de circuit parallèlement à la bobine. Ou bien, sélectionnez une option disponible avec un circuit de protection contre les surtensions.**
(Toutefois, une surtension se produit même lorsqu'un circuit de protection contre les surtensions est utilisé. Consultez SMC pour plus d'informations.)

Milieu d'utilisation

⚠ Attention

- 1. N'utilisez pas le produit dans les milieux dont l'atmosphère contient des gaz corrosifs, des produits chimiques, de l'eau de mer, de l'eau ou de la vapeur d'eau ou dans les milieux où il est en contact direct avec ceux-ci.**
- 2. Ne pas utiliser le produit dans un milieu explosif.**
- 3. Ne pas utiliser dans des milieux soumis à des vibrations ou à des impacts.**
- 4. Ne pas utiliser dans des endroits exposés à la chaleur rayonnante provenant de sources de chaleur proches.**
- 5. Adopter les mesures de protection appropriées dans les milieux en contact avec des gouttes d'eau, de l'huile ou des projections de soudure, etc.**

Entretien

⚠ Attention

1. Démontage du produit

Assurez-vous que la température de l'électrovanne a suffisamment baissé avant de travailler avec. Si elle est touchée par inadvertance, il y a un risque d'être brûlé.

- 1) Coupez l'alimentation du fluide et laissez s'échapper la pression du fluide dans le système.
- 2) Coupez la tension d'alimentation.
- 3) Démontez le produit.

2. Utilisation occasionnelle


Activez les électrovannes au moins une fois tous les 30 jours afin d'éviter un dysfonctionnement. Contrôlez régulièrement l'appareil, tous les 6 mois, pour une utilisation optimale.

Connexions électriques

⚠ Précaution

■ Fil noyé

Bobine de classe B : AWG20 Diam. ext. de l'isolant 2.5 mm



Tension nominale	Couleur du câble	
	①	②
DC	Noir	Rouge
100 V AC	Bleu	Bleu
200 V AC	Rouge	Rouge
Autre CA	Gris	Gris

* Il n'y a pas de polarité.



Série XSA

Précautions spécifiques au produit 3


Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits. Reportez-vous à la couverture arrière pour les consignes de sécurité. Pour connaître les précautions communes, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site Internet de SMC, <http://www.smc.eu>.

Connexions électriques

⚠ Précaution

■ Connecteur DIN


Les connexions internes pour le connecteur DIN sont indiquées ci-dessous. Veuillez effectuer les connexions à l'alimentation électrique en conséquence.



*1 Pour les câbles avec un diamètre externe de Ø 9 à Ø 12 mm, retirez les pièces internes du joint élastique avant l'utilisation.

Pas entre les bornes


Ce connecteur DIN correspond au connecteur DIN de forme A avec un pas de 18 mm, qui est conforme à la norme EN175301-803B.



■ Boîte de connexion

Dans le cas de la boîte de connexion, effectuez les raccordements en fonction des repères indiqués ci-dessous.

- Utilisez les couples de serrage ci-dessous pour chaque section.
- Sceller correctement la borne (G1/2) au bornier de câblage spécial, etc.




(Schéma de connexion interne)

Connexions électriques

⚠ Précaution

■ Bornier

Utilisez le couple de serrage ci-dessous pour le bornier. Bobine de classe B : AWG20 Diam. ext. de l'isolant 2.5 mm



(Alésage G 1/2 Couple de serrage 0.5 à 0.6 N·m)

Tension nominale	Couleur du câble	
	①	②
DC	Noir	Rouge
100 V AC	Bleu	Bleu
200 V AC	Rouge	Rouge
Autre AC	Gris	Gris

* Il n'y a pas de polarité.

Description	Réf.
Joint	VCW20-15-6


* Veuillez la commander séparément.

Circuits électriques

⚠ Précaution


[Circuit DC]

Fil noyé, borne plate




Sans option électrique

Fil noyé, Connecteur DIN, Boîte de connexion, Bornier



Avec protection de circuit

Connecteur DIN, Boîte de connexion




Avec visualisation et protection de circuit

[Circuit AC]


* Pour le type AC, le produit standard est équipé d'un parasustenseur.

Connecteur DIN, Boîte de connexion, Bornier



Sans option électrique

Connecteur DIN, Boîte de connexion



Avec visualisation et protection de circuit

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes Internationales (ISO/IEC)¹⁾, à tous les textes en vigueur à ce jour.

Précaution:

Précaution indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.

Attention:

Attention indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Danger:

Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

1) ISO 4414 : Fluides pneumatiques – Règles générales relatives aux systèmes.

ISO 4413 : Fluides hydrauliques – Règles générales relatives aux systèmes.

IEC 60204-1 : Sécurité des machines – Matériel électrique des machines. (1ère partie : recommandations générales)

ISO 10218-1 : Manipulation de robots industriels - Sécurité.

etc.

Attention

1. La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système et qui a défini ses caractéristiques.

Etant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les éléments spécifiés en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la configuration d'un système.

2. Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des personnes formées convenablement et expérimentées.

3. Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

1. L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisé des objets manipulés ont été confirmées.
2. Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source et que les précautions spécifiques du produit ont été soigneusement lues et comprises.
3. Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les dysfonctionnements malencontreux.

4. Contactez SMC et prenez les mesures de sécurité nécessaires si les produits doivent être utilisés dans une des conditions suivantes :

1. Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues, ou utilisation du produit en extérieur ou dans un endroit où le produit est exposé aux rayons du soleil.
2. Installation en milieu nucléaire, matériel embarqué (train, navigation aérienne, véhicules, espace, navigation maritime), équipement militaire, médical, combustion et récréation, équipement en contact avec les aliments et les boissons, circuits d'arrêt d'urgence, circuits d'embrayage et de freinage dans les applications de presse, équipement de sécurité ou toute autre application qui ne correspond pas aux caractéristiques standard décrites dans le catalogue du produit.
3. Équipement pouvant avoir des effets néfastes sur l'homme, les biens matériels ou les animaux, exigeant une analyse de sécurité spécifique.
4. Lorsque les produits sont utilisés en système de verrouillage, préparez un circuit de style double verrouillage avec une protection mécanique afin d'éviter toute panne. Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs.

Précaution

1. Ce produit est prévu pour une utilisation dans les industries de fabrication.

Le produit, décrit ici, est conçu en principe pour une utilisation inoffensive dans les industries de fabrication.

Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit dans d'autres industries, veuillez consulter SMC au préalable et remplacer certaines spécifications ou échanger un contrat au besoin.

Si quelque chose semble confus, veuillez contacter votre succursale commerciale la plus proche.

Précaution

Les produits SMC ne sont pas conçus pour être des instruments de métrologie légale.

Les instruments de mesure fabriqués ou vendus par SMC n'ont pas été approuvés dans le cadre de tests types propres à la réglementation de chaque pays en matière de métrologie (mesure).

Par conséquent les produits SMC ne peuvent être utilisés dans ce cadre d'activités ou de certifications imposées par les lois en question.

Consignes de sécurité

Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at	Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be	Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg	Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr	Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz	Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientpt@smc.smces.es
Denmark	+45 70252900	www.smcdk.com	smc@smcdk.com	Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee	Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smc.com
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi	Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr	Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de	Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr	Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu	Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie	Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it	UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk
Latvia	+371 6717700	www.smc.lv	info@smc.lv				